

HYGGE Paint

Снежное поле | Snefald Грунтовка матовая

Видеотехника



Для внутренних
и наружных работ

Степень
блеска — 5%

Высокая
кроющая
способность

Сокращает
расход
красок

Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	Грунт-краска
Разбавление под механизацию	5% на мелких соплах; на крупных соплах без разбавления
Давление	100-140 бар
Оборудование	поршневой аппарат от 2-х литров
Сопла Graco серии FFLP под лепной декор	308, 310 без разбавления 510, 512 без разбавления
Сопла Graco серии FFLP поверхность	512, 514 без разбавления
Расход в один слой	160-180 мл/м²
Температура	20-25°C
Влажность	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется
Количество слоёв	1 слой, можно 2
Время между слоями	по сухому — 3-4 часа между слоями
Смещение факела	1/3



Рекомендации по нанесению от WAGNER	Грунт-краска
Форсунка TradeTip 3 FineFinish размер 412	170 бар 0% разбавления
Форсунка HEA ProTip размер 515	100 бар 0% разбавления
Насадка I-Spray макс. подача воздуха	3 подача материала 0% разбавления
Насадка FineSpray макс. подача воздуха	3-5 подача материала 5% разбавления

Нанесение валиком	Грунт-краска
Разбавление под валик вне зависимости от базы	10%
Шубка	микрофибра или микроплюш
Длина ворса	до 10 мм
Расход в один слой	70-80 мл/м ²
Расход в два слоя	140-160 мл/м ²
Температура	20-25°C
Влажность	50-60%
Количество слоёв	1-2 слоя, по обстоятельствам
Время между слоями	3-4 часа

Важно

Перед нанесением на поверхность при необходимости разбавить краску кондиционером «Ассистент | Assistent» т.м. «HYGGE Paint» и после тщательно перемешать. Далее необходимо процедить краску через частое сито или двойной слой марли, чтобы избежать попадания подсохших элементов состава с торцов и крышки тары в основной объем.

Покраску следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если покраска осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания краску следует еще раз перемешать перед нанесением.

