

# HYGGE Paint

Kvarts

Матовая



Декоративная  
краска

Степень  
блеска — 7%

Стойкость  
истиранию —  
1 класс

Ввод в экс-  
плуатацию  
через 21 день

## Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	База А	База С
Разбавление под механизацию	до 30%	до 30%
Давление	0,44 бар	0,44 бар
Оборудование	Турбинный компрессор Multirigo	Турбинный компрессор Multirigo
Сопла Rigo	2.1\3.0\3.5мм	2.1\3.0\3.5мм
Расход в один слой	от 0,20 л/м <sup>2</sup>	от 0,20 л/м <sup>2</sup>
Температура	18-20°С	18-20°С
Влажность	60-70%	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	не рекомендовано	не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Snefald т.м. HYGGE Paint	Snefald т.м. HYGGE Paint
Колеровка грунта в цвет краски		под яркие и темные цвета
Количество слоёв	2 слоя	2 слоя
Время между слоями	1-2 часа	1-2 часа



Универсальное решение под валик	База А	База С
Разбавление	до 15%	до 15%
Шубка	полиэстр\полиакрил\микрофибра	полиэстр\полиакрил\микрофибра
Длина ворса	14-20 мм	14-20 мм
Расход в один слой	от 0,12 л/м <sup>2</sup>	от 0,12 л/м <sup>2</sup>
Расход в два слоя	от 0,23 л/м <sup>2</sup>	от 0,23 л/м <sup>2</sup>
Температура	18-20°С	18-20°С
Влажность	60-70%	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	не рекомендовано	не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Snefald т.м. HYGGE Paint	Snefald т.м. HYGGE Paint
Количество слоёв	2 слоя	2 слоя
Время между слоями	4 часа	4 часа

Универсальное решение под кисть	База А	База С
Разбавление	до 10%	до 10%
Ворс	синтетическая	синтетическая
Длина ворса	8-10 мм	8-10 мм
Расход в один слой	от 0,12 л/м <sup>2</sup>	от 0,12 л/м <sup>2</sup>
Расход в два слоя	от 0,23 л/м <sup>2</sup>	от 0,23 л/м <sup>2</sup>
Температура	18-20°С	18-20°С
Влажность	60-70%	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	не рекомендовано	не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Snefald т.м. HYGGE Paint	Snefald т.м. HYGGE Paint
Количество слоёв	2 слоя	2 слоя
Время между слоями	4 часа	4 часа

### Важно

Перед нанесением на поверхность при необходимости разбавить краску кондиционером «Assistent» т.м. «HYGGE Paint»: от 5% по объему при нанесении кистью или валиком и не более 10% — при нанесении методом распыления. После тщательно перемешать. Далее при необходимости процедить краску через сито (размер ячейки 250 мкм) или двойной слой марли, чтобы удалить из тары с краской подсохшие элементы состава с торцов и крышки.

Покраску следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если покраска осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания краску следует еще раз перемешать перед нанесением.